

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 蛟桥医院项目

项 目 编 号 洪经经计字[2017]4 号

建 设 地 点 南昌市经济技术开发区

验 收 单 位 南昌经济技术开发区蛟桥镇医院

2021年7月28日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	蛟桥医院项目	行业类别	社会事业类
主管部门 (或主要投资方)	南昌经济技术开发区蛟桥镇 医院	项目性质	新建
水土保持方案批复机 关、文号及时间	南昌市水务局 洪水审批字〔2017〕80号，2017年6月21号		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2017年9月~2020年12月		
水土保持方案报告编制 单位	江西融汇环保技术有限公司		
水土保持初步设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		
水土保持监测单位	江西融信环境技术咨询有限公司		
水土保持施工单位	江西诺金建设工程有限公司		
水土保持监理单位	江西鑫洪工程项目管理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	江西融信环境技术咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保[2018]133号），南昌经济技术开发区蛟桥镇医院于2021年7月28日在南昌市主持召开了蛟桥医院项目水土保持设施验收会。参加会议的有施工单位江西诺金建设工程有限公司、监理单位江西鑫洪工程项目管理有限公司、水土保持方案编制单位江西融汇环保技术有限公司、水土保持监测单位、水土保持设施验收报告编制单位江西融信环境技术咨询有限公司等单位的代表及特邀专家共9人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了各参建单位提供的有关技术资料，听取了建设单位、施工单位、监理单位、水土保持方案编制单位、水土保持监测单位、水土保持设施验收报告编制单位等关于水土保持设施自验情况、水土保持方案批复情况、监测工作情况和水土保持设施验收报告编制情况的汇报，经质询、讨论，形成了蛟桥医院项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

蛟桥医院项目位于南昌市经济技术开发区公安分局以东，加油站以西，双港西大道以北。建设地块中心处地理坐标为东经115°50'27"，北纬28°44'47"。项目规划占地面积为1.24hm²。项目总建筑面积21743.68m²，计容总建筑面积16028.76m²，不计容总建

筑面积 5714.92m²，容积率 1.29，建筑密度 29.99%，绿化率 30.00%。建设内容主要由二栋连体建筑（综合楼和住院部）、一层地下室以及相应配套的道路、绿化、综合管网等设施组成。

本项目土石方挖填总量为 5.36 万 m³，其中：挖方总量 4.83 万 m³，填方总量 0.53 万 m³，经土石方调配平衡后，项目无借方，余方 4.30 万 m³全部运至前进村（赤府采石场）。总投资约为 9978.74 万元，其中土建投资约 8425 万元。本项目实际工期为 2017 年 9 月~2020 年 12 月，总工期 40 个月。

（二）水土保持方案报告书批复情况

2017 年 5 月，建设单位委托江西融汇环保技术有限公司编制完成蛟桥医院项目水土保持方案报告书，2017 年 6 月 21 号，南昌市水务局以洪水审批字〔2017〕80 号《关于蛟桥医院项目水土保持方案报告书的批复》同意本项目水土保持方案。水土保持方案批复文件确定本工程水土流失防治责任范围为 1.34hm²，其中项目建设区面积共计 1.24hm²，直接影响区面积 0.10hm²；土建投资为 8425 万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2017 年 2 月，中国华西工程设计建设有限公司编制完成《蛟桥医院项目规划设计方案》，含水土保持相关章节内容。

（四）水土保持监测情况

2020 年 10 月，建设单位委托江西融信环境技术咨询有限公司开展水土保持监测工作，2021 年 6 月，江西融信环境技术咨询有限

公司编制完成《蛟桥医院项目水土保持监测总结报告》。监测报告的主要结论为：水土保持防治指标总体达到了水土保持方案确定的防治目标，其中扰动土地整治率 99.84%，水土流失治理度 99.46%，拦渣率 99.53%。土壤流失控制比 1.0，林草植被恢复率 99.46%，林草覆盖率 29.68%。

（五）验收报告书编制情况和主要结论

2020 年 10 月，南昌经济技术开发区蛟桥镇医院委托江西融信环境技术咨询有限公司开展水土保持设施验收报告编制工作，江西融信环境技术咨询有限公司于 2021 年 7 月提交了《蛟桥医院项目水土保持设施验收报告》。主要结论为：建设单位开工前编报了水土保持方案（免征水土保持补偿费）；开展了水土保持监理和监测工作，水土保持监测资料基本可信；备查资料基本完整。水土保持法定程序完善；水土流失防治任务完成；水土流失防治目标达到方案批复目标值；水土保持设施后续管理维护责任落实；工程水土保持设施达到合格标准，该项目满足水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，落实了水土流失防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失六项防治指标达到水土保持方案批复的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建设单位加强水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施发挥正常效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	李玮皓	南昌经济技术开发区蛟桥镇医院	主任		建设单位
组 员	王毓财	江西融信环境技术咨询有限公司	助理工程师		验收报告编制单位
	李伟	江西融信环境技术咨询有限公司	工程师		监测单位
	李继	江西鑫洪工程项目管理有限公司	工程师		监理单位
	刘孔娟	江西融汇环保技术有限公司	助理工程师		水土保持方案编制单位
	姚帅	江西诺金建设工程有限公司	工程师		施工单位
	詹晓群	特邀专家	高工		特邀专家
	刘文飞	特邀专家	副教授		
	胡根华	特邀专家	正高		