

江西省肿瘤医院新住院大楼项目（变动）
竣工环境保护验收调查报告

“其他需要说明的事项”相关说明

江西省肿瘤医院

二〇二二年十月

目 录

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况	- 2 -
1.1 设计简况	- 2 -
1.2 施工简况	- 2 -
1.3 验收过程简况	- 2 -
1.4 公众反馈意见及处理情况	- 3 -
2 其他环境保护措施的落实情况	- 7 -
2.1 制度措施落实情况	- 7 -
2.2 配套措施落实情况	- 7 -
3 整改工作情况	- 8 -

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。项目建设过程中环保投资 484 万元，占总投资的 1.19%。

1.2 施工简况

项目建设过程中，我单位将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施与主体工程同步建设，组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

2011 年，建设单位委托南昌市环境保护研究设计院有限公司编制了《江西省肿瘤医院新住院大楼项目环境影响报告书》，该项目于 2011 年 3 月 2 日取得原江西省环境保护厅《关于江西省肿瘤医院新住院大楼项目环境影响报告书的批复》（赣环评字〔2011〕58 号）。由于新住院大楼项目总建筑面积、供热系统、总投资等发生变化，因此建设单位于 2013 年委托原江西省环境保护科学研究院编制了《江西省肿瘤医院新住院大楼工程项目变更环境影响说明》，该变更说明于 2013 年取得原江西省环境保护厅《关于同意江西省肿瘤医院新住院大楼工程项目调整的批复》（赣环评字〔2013〕261 号）。项目现有批复中明确新住院大楼的病床数为 1200 张，项目目前已建成并投入运行，因实际建设内容与环评阶段有较大变动（原计划设 1200 张床位，实际建设 1650 张床位），因此，江西省肿瘤医院委托江西南大融汇环境技术有限公司于 2022 年编制完成《江西省肿瘤医院新住院大楼项目（变动）环境影响报告书》，并于 2022 年 5 月 31 日取得南昌市生态环境局《关于江西省肿瘤医院新住院大楼项目（变动）环境影响报告书的批复》（洪环环评〔2022〕51 号），共批复床位 1650 张。

我单位于 2022 年 8 月委托江西南大融汇环境技术有限公司对本项目进行竣工环境保护验收监测工作，接受委托后，组织技术人员对该项目现场进行了多次实地勘查与调

研并编写验收监测方案，在 2022 年 08 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日技术人员对该项目的环境保护设施的建设、运行、及其效果、“三废”处理和综合利用、污染物排放、公众意见调查、环境管理及其环境风险防范等情况进行了全面检查与现场监测，依据验收监测结果以及现场勘查情况编制了《江西省肿瘤医院新住院大楼项目（变动）竣工环境保护验收监测报告》，2022 年 10 月 28 日，经验收工作组评议，本项目竣工环境保护验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间，我单位未收到过公众反馈意见或投诉。同时，验收期间我单位通过发放公众参与调查表的形式了解项目周边公众对工程的基本态度和公众对项目运行后的环境影响反应。

本次公众参与的对象为工程所涉及的范围内，尤其是项目周围的居民群体。由调查工作人员将印好的调查表通过个人、单位等多渠道，随机发到被调查人员手中，当场填写，同时对公众反映的问卷以外的问题作好记录。

本次公众参与个人调查表发放公众意见调查表 35 份（其中团体意见调查表 5 份，个人意见调查表 30 份），回收有效问卷 35 份（其中团体意见调查表 5 份，个人意见调查表 30 份），回收率为 100%，调查结果表明：本次被调查者职业以附近居民为主。公众意见反馈情况见下表。

表 1.4-1 公众参与人员基本情况统计表

序号	姓名	性别	职业	文化程度	电话号码	单位或住址
个人						
1	邓丽萍	女	学生	高中	13237516389	江西肿瘤医院家属区
2	叶志超	男	学生	大专	17607091272	豫泉香苑
3	杨思情	女	学生	大专	15179442671	江西南昌青山湖京东大道
4	曾玉琴	女	学生	大专	17773419197	青山湖豫泉香苑
5	游张翔	男	/	硕士	15879112677	青山湖区
6	钟辛	女	其他人员	博士	15179100249	江西省南昌市北京东路 519 号
7	张建龙	男	其他人员	硕士	15870678138	京东安居小区
8	宋龙财	男	其他人员	硕士	15070012101	恒大御景
9	程效良	男	其他人员	硕士	13576086356	恒大御景
10	夏增	男	其他人员	硕士	18702557617	江西省肿瘤医院
11	胡志强	男	学生	高中	13429048066	江西省南昌市保利百合花园

序号	姓名	性别	职业	文化程度	电话号码	单位或住址
12	余萍萍	女	其他人员	大专	13970808686	南京西路
13	胡思雨	女	其他人员	本科	19917911806	香堤溪岸
14	杨迁	男	服务业人员	大专	13576777698	南昌市青云谱区
15	湛志强	男	服务业人员	初中	15079112259	江西省肿瘤医院
16	廖永	男	服务业人员	本科	13077933345	艾溪湖南路 222 号
17	朱小玲	女	工人	初中	18079116571	南动宿舍 19 栋
18	胡军	男	其他人员	大专	13979119229	江西省南昌市董家窑
19	刘毅飞	男	其他人员	本科	13672215900	南昌市东湖区八一大道
20	徐双中	男	其他人员	本科	13707051002	万科四季花城
21	徐良	男	其他人员	大专	13390066633	南昌市二七北路
22	郑安昊	男	其他人员	大专	18907912833	北京东路 597 号
23	黄磊	男	其他人员	本科	15970418008	青山湖区万科城
24	张柳茹	女	其他人员	大专	13870059563	北京东路 519 号
25	崔新英	女	其他人员	本科	13970977968	绿地新都会
26	刘聪	女	其他人员	本科	18070025010	昌东广场 5 栋
27	解飞红	男	其他人员	硕士	88314547	/
28	邹斌	男	其他人员	博士	13698003487	/
29	章丽萍	女	学生	大专	/	豫泉香苑
30	孙新	女	其他人员	大专	/	北京东路

团体

1	南昌市青山湖区湖坊镇石泉村民委员会	/	/
2	农行南昌支行京东支行	/	/
3	中铁水利水电规划设计集团有限公司	0791-87357150	南昌市北京东路 1038 号
4	南昌师范学院青山湖校区校务管理办公室	/	/
5	南昌师范学院教育培训学院	/	/

表 1.4-2 个人意见调查结果统计表

调查内容	选项	人数	比例 (%)
被调查人数	/	30	100
被调查人学历	初中及以下	2	7
	高中和中专	2	7
	大专	11	36
	本科及以上	15	50

调查内容	选项	人数	比例（%）
被调查人员职业	工人	1	3
	务农	0	0
	其他	29	97
废气对您的影响程度	没有	30	100
	影响较轻	0	0
	影响较重	0	0
废水污对您的影响程度	没有	30	100
	影响较轻	0	0
	影响较重	0	0
噪声对您的影响程度	没有	30	100
	影响较轻	0	0
	影响较重	0	0
固体废弃物储存及处理处置对您的影响程度	没有	30	100
	影响较轻	0	0
	影响较重	0	0
您对项目环境保护工作满意程度	满意	30	100
	较满意	0	0
	不满意	0	0
是否发生过环境污染事故？	没有	30	100
	有	0	0
	不清楚	0	0
您是否支持该项目通过环保验收	支持	30	100
	不支持	0	0
	无所谓	0	0

表 1.4-3 团体意见调查结果统计表

调查内容	选项	人数	比例（%）
废气对您的影响程度	没有	5	100
	影响较轻	0	0
	影响较重	0	0
废水污对您的影响程度	没有	5	100
	影响较轻	0	0
	影响较重	0	0
噪声对您的影响程度	没有	5	100
	影响较轻	0	0
	影响较重	0	0
固体废弃物储存及处理处置对您的影响程	没有	5	100

度	影响较轻	0	0
	影响较重	0	0
您对项目环境保护工作满意程度	满意	5	100
	较满意	0	0
	不满意	0	0
是否发生过环境污染事故？	没有	5	100
	有	0	0
	不清楚	0	0
您是否支持该项目通过环保验收	支持	5	100
	不支持	0	0
	无所谓	0	0

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下。

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织结构及规章制度

项目已制定环境保护管理制度。环保管理工作由公司法人负责，安全环保部负责日常环保工作的监督管理，明确了安全环保部及环保管理员的职责，同时制定了环保设施管理规定。

（2）环境风险防范措施

项目设置了 290m³ 应急事故池收集事故状态下的废水。

（3）环境监测计划

我单位按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将我单位需要说明的具体内容和要求列举如下。

3 整改工作情况

根据验收专家意见提出的建设单位验收后续要求可知，本项目验收期间需要整改工作详见下表。

表 3.1-1 整改要求一览表

整改内容	整改情况
严格执行各项环境管理制度，制定好废物台账。	本单位严格执行各项环境管理制度，制定好废物台账。
加强营运期环境管理，做好各项环保设施的维护检修及正常运行，确保各项污染物指标长期稳定达标排放。	本单位加强营运期环境管理，做好各项环保设施的维护检修及正常运行，确保各项污染物指标长期稳定达标排放。